



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w BYTOWIE**

SHK.9022.86.2025

KOMPLEKS BASENOWO-REKREACYJNY w Bytowie Spółka z o.o.	
Wystąpiło dnia	03 KWI. 2025
L. ds.	52 / 2025
za:	[initials]
Skierow:	zł. 10

Bytów, dnia 28.03.2025 r.

**ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI  
PRZY UL. MICKIEWICZA W BYTOWIE**

Działając zgodnie z art.1 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2024r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230 t.j.), na podstawie przeprowadzonej kontroli sanitarnej oraz po przeanalizowaniu:

- prowadzonych przez zarządcę pływalni ocen, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości realizowanych przez zarządcę badań wody
- zastosowanych metodyk referencyjnych analiz oraz zakresu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji laboratorium prowadzącego badania;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie w 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdza, że

**w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.**

**jakość wody na pływalni w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym Sp. z o.o.**

**ul. A. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów,**

**nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się.**

1. Zarządzający pływalnią Kompleks Basenowo-Rekreacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytowie harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:

- dokumentował bieżące obserwacje wody na pływalni;
- dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń;
- rejestrował wyniki pomiaru jakości wody;

[initials]

- podejmował stosowne działania naprawcze;
- prowadził badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- przekazywał wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bytowie.

2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.

3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu sieciowego publicznego w Bytowie. W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie wydał ocenę obszarową jakości wody z wodociągu Bytów z dnia 12.02.2025r nr 1/ SHK/2025, w której stwierdził, że woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

4. Ocena jakości wody na pływalni.

a) Woda wprowadzana do niecki basenowej- basen sportowy

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2024r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej sportowej pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230t.j.)

b) Woda w niecce basenowej -basen sportowy.

liczba punktów pobierania próbek wody:	6
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2024r. jakość wody w niecce basenowej sportowej pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230t.j.)

c) Woda wprowadzana do niecki basenowej – basen rekreacyjny.

liczba punktów pobierania próbek wody:	6
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2024r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej rekreacyjnej pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230t.j.)

d) Woda w niecce basenowej - basen rekreacyjny.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2024r. jakość wody w niecce basenowej rekreacyjnej pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230t.j.)

e) Woda wprowadzana do niecki basenowej – jacuzzi.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2024r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej jacuzzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230t.j.)

f) Woda w niecce basenowej – jacuzzi.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2024r. jakość wody w niecce basenowej jacuzzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230t.j.)

g) Woda wprowadzana do niecki basenowej – jacuzzi solankowe.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	0

W 2024r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej jacuzzi solankowe pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230t.j.)

h) Woda w niecce basenowej – jacuzzi solankowe.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	0

W 2024r. jakość wody w niecce basenowej jacuzzi solankowym pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230t.j.)

i) Woda wprowadzana do niecki basenowej – basen dla dzieci.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2024r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej dla dzieci pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230t.j.)

j) Woda w niece basenowej - basen dla dzieci.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2024r. jakość wody w niece basenowej dla dzieci pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230t.j.)

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej (woda z natrysków).

W okresie sprawozdawczym pobrano 4 próbki ciepłej wody użytkowej z natrysków męskich i damskich w celu oceny stopnia skolonizowania sieci wodociągowej bakteriami *Legionella sp.*

Ilość wykonanych badań w zakresie bakterii <i>Legionella sp.</i> w wodzie z natrysków - ogółem	Ilość badań w zakresie bakterii <i>Legionella sp.</i> , w których stwierdzono:				Postępowanie w związku ze stwierdzonym skażeniem ciepłej wody użytkowej
	brak skażenia	średnie skażenie	wysokie skażenie	bardzo wysokie skażenie	
4	2	2	-	-	<i>Wydano decyzję administracyjną nakazującą znalezienie przyczyny wystąpienia bakterii Legionell sp., podjęcie działań zmierzających do redukcji liczby bakterii.</i>

Po przeprowadzeniu działań naprawczych, w związku ze średnim skażeniem ciepłej wody użytkowej – wynik z dnia 29.10.2024r. 145 jtk/100 ml, gdzie wartość dopuszczalna wynosi <100 jtk/100 ml, jakość ciepłej wody użytkowej odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230 t.j.).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie

*Anna Kreffl*

Otrzymują:

1. Kompleks Basenowo-Rekreacyjny Sp. z o. o. , ul. A. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów.
2. a/a.